FontanaArte

F428805350BI
WL

Dette lysarmatur har indbyggede LED-lyskilder

LED

Lysarmaturets lyskilder kan ikke udskiftes

874/2012